

தமிழ்நாடு தீயணைப்பு-மீட்புப் பணிகள் துறை

படிவம் - 41

ஆணை எண். - 250 (3)

ஒ.மு. எண்:4056/ஆ1/2022

நாள்.26.05.2022

தீ உரிமம் எண்: 181/2022

மாவட்ட அலுவலர் அலுவலகம்,

தீயணைப்பு-மீட்புப் பணிகள் துறை,

திருவாரூர் மாவட்டம், திருவாரூர்.

தடையின்மைச் சான்று

பொருள்: தீயணைப்பு-மீட்புப் பணிகள் துறை - திருவாரூர் மாவட்டம் - தீ இன்னல்களுக்கு உள்ளாகக்கூடிய இடங்களையும், வணிகங்களையும் பயன்படுத்துதல் - தடையின்மைச் சான்றிதழ் வழங்குவது - தொடர்பாக.

பார்வை: 1. முதல்வர், பிரிலியண்ட் கல்வியியல் கல்லூரி கடித எண்:BCE/Fire Service Dept./2022-36, நாள்:04.05.2022.
2. 20.05.2022 நாளிட்ட திருத்துறைப்பூண்டி நிலைய அலுவலரின் ஆய்வறிக்கை ந.க. எண்:170/IV/2022 உடன் பெறப்பட்ட இணைப்புகள்.

திருவாரூர் மாவட்டம், திருத்துறைப்பூண்டி வட்டம், பருத்திசேரி, மணலி கிராமம், புல எண்:153/4, 153/5,7,8, 154/14, 153/15, 154/16B1 & 154/16B2 என்ற முகவரியில் இயங்கி வரும் தி/கள் பிரிலியண்ட் கல்வியியல் கல்லூரி (Brilliant college of Education) செயல்பட தீ உரிமம் கோரிய இடத்தினை திருத்துறைப்பூண்டி நிலைய அலுவலரால் 20.05.2022 அன்று ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

எனவே, மேற்படி முகவரியில் உள்ள இடத்தில் தி/கள் பிரிலியண்ட் கல்வியியல் கல்லூரி (Brilliant college of Education) செயல்பட பின்பக்கம் உள்ள நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு தீயணைப்புத்துறை நோக்கில் தடையின்மைச் சான்று வழங்கப்படுகிறது.

அலுவலக முத்திரை:



பெறுநர்:

முதல்வர்,
பிரிலியண்ட் கல்வியியல் கல்லூரி,
(Brilliant college of Education)

பருத்திசேரி, மணலி கிராமம்,
திருத்துறைப்பூண்டி வட்டம்,
திருவாரூர் மாவட்டம்.

நகல்: துணை இயக்குநர், மத்திய மண்டலம்,
திருச்சிராப்பள்ளி.

மாவட்ட அலுவலர்,

தீயணைப்பு-மீட்புப் பணிகள் துறை,
திருவாரூர் மாவட்டம், திருவாரூர்.

25/5/22

1mm
25/5/22

நிபந்தனைகள்

1. ஒவ்வொரு தளத்திலும் ABC-6KG தீயணைப்பான்கள் 4-வீதம் பொருத்தப்பட வேண்டும்.
2. ஹோஸ் ரீல் சிஸ்டம் பொருத்தப்பட வேண்டும்.
3. 10000லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை தொட்டி ஒன்று கட்டப்பட்டு எப்பொழுதும் நீர் நிரப்பப்பட்டிருக்கப்பட வேண்டும்.
4. நிமிடத்திற்கு 450 லிட்டர் நீரை 3.5 KG/cm² அழுத்தத்தில் வெளியேற்றக் கூடிய பம்பு ஒன்று டெரஸ் டேங்க் லெவலில் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
5. அவசர கால விளக்குகள் சிஸ்டம் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
6. இந்திய தரக்கட்டுப்பாடு 2190/2010-ன்படி, தீயணைப்பு கருவிகள் மறு நிரப்பம் செய்து சரியான இடத்தில் பொருத்தப்பட வேண்டும்.
7. தேசிய கட்டட குறியீடு 2016-ன்படி, அனைத்து நிலையான நிறுவல்கள் சரியாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
8. தீயணைப்பு கருவி பராமரிப்பு பதிவேடு மற்றும் மதிப்பெண் பதிவேடு முறையே படிவம் I & II -இன்படி பராமரிக்கப்பட்ட வேண்டும்.
9. போலி ஒத்திகைப் பயிற்சி (Mock Drill) ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடத்தப்பட வேண்டும்.
10. தீயணைப்பு துறை ஊழியர்கள் மூலம் தீ அணைக்கும் தொடக்கப் பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும்.
11. தீயணைப்பு-மீட்புப் பணிகள் நிலையத்தின் தொலைபேசி எண் அடங்கிய பலகை வளாகத்தில் வைக்கப்பட வேண்டும்.
12. வளாகம் தூய்மையாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
13. தீயணைப்பு ஊர்திகள் அக்கட்டிடத்திற்குள் தங்குதடையின்றி நுழையத்தக்க வகையில் அதன் பிரதான வாயில் 5 மீட்டர் உயரத்திற்கு, 4.5 மீட்டர் அகலத்திற்கும் குறையாமல் இருத்தல் வேண்டும்.
14. இச்சான்று ஓர் ஆண்டிற்கு மட்டுமே செல்ல தக்கதாகும்.
15. "தீ" (or) "FIRE" செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

மாவட்ட அலுவலர்

தீயணைப்பு-மீட்புப் பணிகள் துறை,
திருவாரூர் மாவட்டம், திருவாரூர்.

25/5/22

25/5/22